

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem opisu zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych:

- a) w budynku pn. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno- biurową przy ul. Korkowej 170A w Warszawie
- b) w budynku leśniczówki, przy ul. Korkowej 170 w Warszawie,
- c) w budynku leśniczówki, przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie,
- d) w budynku pn. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A,
- e) w budynku leśniczówki, przy ul. Prawdziwka 42 w Warszawie,
- f) w budynku leśniczówki, przy ul. Leśnej 61 w Warszawie oraz w budynku gospodarczym, przy ul. Leśnej 61 w Warszawie,
- g) w budynku zabytkowej leśniczówki, przy ul. Rydzowej 1,
- h) w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 3A w Warszawie,
- i) w budynku leśniczówki, przy ul. Papirusów 3 w Warszawie,
- j) usuwanie awarii lub wykonanie usług w branży elektrycznej rozliczane na podstawie zlecenia Zamawiającego

Wykaz prac w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno-biurową przy ul. Korkowej 170A w Warszawie:

Urządzenia/czynności	Rok, miesiąc											
	2026 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja elektryczna wraz z WLZ	X			X			X			X		
Instalacja odgromowa	X			x			x			x		
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instalacja telewizji przemysłowej CCTV,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instalacja kontroli dostępu,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instalacja detekcji gazu,	X			X			X			X		
Instalacja Domofonowa	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telefoniczna,	X			x			x			x		
Instalacja LAN,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instalacja RTV	X			x			x			x		
Oświetlenie uliczne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agregat prądowtórcozy	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Automatyka bramy	X			x			x			x		

System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Czujnik wilgotności oraz czujnik dymu w pomieszczeniu serwerowni	x			x			x			x		
Czujnik temperatury w pomieszczeniu serwerowni	x			x			x			x		

Wykaz prac w leśniczówce przy ul. Korkowej 170 w Warszawie:

[illegible]

Wykaz prac w leśniczówce przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie:

Instalacja elektryczna i teletechniczna												
Urządzenia/czynności	Rok, miesiąc											
	2026 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja Elektryczna wraz z WLZ	x			x			x			x		
Instalacja Odgromowa	x			x			x			x		
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja kontroli dostępu,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telefoniczna/LAN	x			x			x			x		
Automatyka bramy	x			x			x			x		

Wykaz prac w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A w Warszawie

Instalacja elektryczna i teletechniczna												
Urządzenia/czynności	Rok, miesiąc											
	2026r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zasilacz UPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Automatyka SZR Rozdzielni Głównej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
System sygnalizacji pożaru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
System wideo-domofonowy	X	x	x	X	x	x	X	x	x	X	x	x
System CCTV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
System audio/video w salach edukacyjno-konferencyjnych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instalacja sieci komputerowej IT	X			X			X			X		
Instalacja RTV	X			X			X			X		

System BMS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agregat prądotwórczy	X	x	x	X	x	x	X	x	x	X	x	x
Czujnik wilgotności oraz czujnik dymu w pomieszczeniu serwerowni	X			x			x			x		
Czujnik temperatury w pomieszczeniu serwerowni	x			x			x			x		

Wykaz prac w leśniczówce przy ul. Prawdziwka 42 w Warszawie, w leśniczówce przy ul. Leśnej 61 w Warszawie oraz w Budynku Gospodarczym przy ul. Leśnej 61 w Warszawie

Przegląd instalacji elektrycznej/teletechnicznej												
Urządzenia/czynności	Rok, miesiąc											
	2026 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja Elektryczna wraz z WLZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja Odgromowa	x			x			x			x		
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja kontroli dostępu,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telefoniczna/LAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz prac w zabytkowej leśniczówce w przy ul. Rydzowej 1 w Warszawie

Przegląd instalacji elektrycznej/teletechnicznej												
Urządzenia/czynności	Rok, miesiąc											
	2026 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja Elektryczna wraz z WLZ	x			x			x			x		
Instalacja Odgromowa	x			x			x			x		

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja kontroli dostępu,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telefoniczna/LAN	x			x			x			x		
System wideo-domofonowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
System CCTV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
System audio/video w sali edukacyjno-konferencyjnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X

Wykaz prac w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 3A w Warszawie

Przegląd instalacji elektrycznej/teletechnicznej												
Urządzenia/czynności	Rok, miesiąc											
	2026 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja Elektryczna wraz	x			x			x			x		
Instalacja Odgromowa	x			x			x			x		
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telewizji przemysłowej CCTV,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja kontroli dostępu,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja domofonowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
Instalacja AV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja LAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
Oświetlenie zewnętrzne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Automatyka bramy	x			x			x			x		

[illegible]

Wykaz prac w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 3 w Warszawie

[illegible]